



DIGITAL CLAMP METER DIGITÁLIS LAKATFOGÓ APARAT MASURA TIP CLESTE KLIEŠŤOVÝ MULTIMETER

Product code / Termékkód / Cod produs / Kód produkta:
25612



**USER MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
MANUAL DE UTILIZARE
UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA**

GENERAL DESCRIPTION

Display:	LCD screen with background, max reading of "9999"
Operating temperature:	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Operating humidity:	<80% RH
Storage temperature:	-10°C - 60°C (14°F - 122°F)
Storage humidity:	<70% RH
Sampling updates:	2/mp
Measurement range selection:	automatic or manual
Clamp Jaw Opening:	26 mm
Measurement category:	Cat III 600V
Power Source:	3x AAA 1.5V battery
Size:	194 x 72 x 35 mm
Weight:	~230g (with battery)
Overload Protection and Overvoltage Protection	
Auto Turn On/Off function	
Data Hold Function	

SAFETY INFORMATION


This User's Guide contains the safety information and guidelines to use the Meter correctly. To prevent possible electrical shock or damage in the Meter, please follow these guidelines while operating the Meter.

Warning!

Read and understand this user manual before you use the Meter.

Follow the safety information and user's guidelines to secure personal safety and prevent electrical shock while using the Meter.

- Do not exceed the maximum allowable input range of any function.
- Do not use the Meter around explosive gas, vapour or in damp or wet environments.
- Do not use the Meter if its outside or your hands are wet.
- Never open the battery cover while operating the Meter.
- Inspect the condition of the test leads and the Meter itself for any damage before operating the Meter.
- Repair or replace any damage before use.
- Do not rotate the function switch until connecting the Meter to current.
- Do not use unspecified replacement parts, and do not modify the current circuit of the Meter.
- Have the Meter serviced only by qualified service personnel.
- Always turn the device off and remove test leads before replacing the battery.
- Do not replace battery if the Meter or your hands are wet.
- Ensure that you set the function switch onto the right position before operating the Meter.
- Do not expose the equipment to the sunlight or wet and/or dusty environment.
- To avoid false readings, replace the batteries as soon as the low battery indicator  appears.



- 1 „NCV“ sensor
- 2 Current Clamp
- 3 Flash Light (LED)
- 4 „NCV“ LED function indicator
- 5 HOLD – Data hold function
- 6 Clamp Lighting switch
- 7 Function rotary switch
- 8 Backlight button and Clamp Lighting switch
- 9 LCD display
- 10 Function buttons
 - SEL – SELECT, measurement selector in functions
 - RAN – RANGE, switch to manual measurements
 - HZ/% - frequency or duty cycle selector
 - REL – RELATIVE, relative measurement selector
- 11 INPUT – test lead input jack
- 12 COM – terminal/input jack

FUNCTIONS**HOLD button**

Data hold function. To hold the present reading, press the data hold button for a while. Press the button again to resume normal operation.

RANGE button

To select auto-range or manual range modes. Press the RAN button to change between auto- or manual range modes. Press the button repeatedly to select different ranges. Press the button for longer and the device will turn back to auto-range mode.

SELECT button

By the SEL button, you can select the functions within the ranges of the function rotary switch.

○ button

Backlight turn on/off. Pressing this button the backlight can be turned on / off. After 20 sec the backlight will turn off automatically.

MEASUREMENTS**Current Measurement**

Set the function switch to 600A, 400A or 40A position then by

the SEL button choose between DC – direct current, or AC – alternating current.

Press the trigger to open the jaw. Fully enclose the conductor. Read the measurement on the display.

Note: Ensure that the trigger is closed properly while measuring current in order to get the correct readings.

Warning: Ensure that the probe leads are disconnected from the Meter while measuring.

Voltage Measurement

Set the function switch to V position then press the SEL button to select voltage.

DC – direct current, AC – alternating current.

Insert the red test lead into the INPUT terminal and the black test lead into the COM terminal.

Connect the test leads in parallel to the circuit under test.

Read the voltage measurement on the display.

Resistance Measurement

Set the function switch to Ω position.

Insert the red test lead into the INPUT terminal and the black test lead into the COM terminal.

Touch the test probe tips across the circuit or component under test.

Read the resistance on the display.

Warning: To avoid damage or electric shock, disconnect power to the circuit under test and discharge all high-voltage capacitors before testing resistance.

Continuity Measurement

Set the function switch to Ω position.

Press the SEL button to select continuity  . The display icon will change.

Insert the black test lead into the COM, and the red test lead into the INPUT terminal.

Connect the test leads to the circuit under test. If the resistance is less than 30 Ω , a tone will sound.

Note: you can also check open/closed circuits by continuity check.

Warning: To avoid damage or electric shock, disconnect power to the circuit under test and discharge all high-voltage capacitors before testing continuity.

Diode Test

Set the function switch to Ω position.

Press the SEL button twice to select diode test  function.

Insert the red test lead into the INPUT terminal and the black test lead into the COM terminal.

Touch the red probe to the anode side and the black test lead to the cathode side of the diode being tested. The approx. forward voltage drop of the diode will be displayed. If the connection is reversed, the „OL“ sign will appear on the screen.

Warning: To avoid damage or electric shock, disconnect power to the circuit under test and discharge all high-voltage capacitors before operating the Meter.

Capacitance Measurement

Set the function switch to Ω position. Press the SEL button three times, the device will switch to condenser measurement function. Insert the red test lead into the INPUT terminal and the black test lead into the COM terminal.

Connect the test leads to the condenser under test then read the capacitance value on the display.

Warning: To avoid damage or electric shock, disconnect power to the circuit under test and discharge all high-voltage capacitors before testing capacitance.

Note: Capacitance measurements may require several seconds (in 200 μ F approx. 30 sec) to obtain a stable reading. To obtain correct reading below 50nF, deduct the remaining capacitance between the Meter and the test probes.

Frequency and Duty Cycle Measurement

Set the function switch to "Hz" position.

Insert the red test lead into the INPUT terminal and the black test lead into the COM terminal.

Touch the test probe tips across the circuit (AC) under test. The frequency measurement will appear on the display, to read duty cycle press the SEL button once.

Read the duty cycle on the display in %.

Note: In the cases of weaker signs it is suggested to use shielded cables to obtain the correct measurements.

Temperature Measurement

Turn the rotary switch to $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ position.

Insert the type K connector to the Meter.

Insert the red test lead into the INPUT terminal and the black test lead into the COM terminal.

Press the SEL button to select the temperature measure ($^{\circ}\text{C}$ or $^{\circ}\text{F}$).

Touch the temperature probe tip to the device under test or leave the temperature probe in the open air to measure temperature.

Read the temperature measurement on the display.

Warning: To avoid electric shock, do not operate the temperature probe in electrical environment and do not measure in microwave. Be aware when measuring temperature as the measured surface can burn you or can cause injury because of the high temperature.

NCV (Non-Contact-Voltage) Detector

Turn the rotary switch to NCV position.

Place the Meter near to the cable. Audible beeping and flashing LED will occur when a source of electrical energy is detected. The sound and flashing will be more frequent as soon as the electrical energy is closer to the Meter.

Presence of phase detector function: Insert the red test lead into the INPUT terminal then touch the probe tip to the naked end of the cable. If phase is present, an audible warning will sound and the LED light will flash.

Warning: without direct connection, the detector cannot measure the correct range because the measurements always depend on the thickness of the insulation. This function can be used only AC voltage measurements.

Relative Measurement

This measurement function can be applied within current, voltage, temperature and capacitance measurement modes. Use the measurements mode according to the above mentioned ways then press the REL button. After this process, measuring another circuit, the measured value on the display will be the relative measured value. To return to normal, zero, operation, press the REL button one more time.

AC Current (A~)

Range	Resolution	Accuracy
2A	0.001A	$\pm(2.5\%+10 \text{ digit})$
20A	0.01A	
200A	0.1A	
600A	1A	

TrueRMS frequency sensitivity: 40Hz-1KHz

DC Current (A- -)

Range	Resolution	Accuracy
40A/60A	0.01A	$\pm(2.5\%+10 \text{ digit})$
400A/600A	0.1A	

DC Voltage (V --)

Range	Resolution	Accuracy
200mV/ 400mV/ 600mV	0.1mV	$\pm(0.5\% + 3 \text{ digit})$
2V/4V/6V	0.001V	
20V/40V/60V	0.01V	
200V/ 400V/ 600V	0.1V	$\pm(0.8\% + 5 \text{ digit})$

Input Impedance: 10M Ω ;
Max. input impedance: 600V DC / 600V AC RMS

AC Voltage (V \sim)

Range	Resolution	Accuracy
200mV/ 400mV/ 600mV	0.1mV	$\pm(0.8\% + 3 \text{ digit})$
2V/4V/6V	0.001V	
20V/40V/60V	0.01V	
200V/ 400V/ 600V	0.1V	$\pm(1.0\% + 5 \text{ digit})$
600V /1000V	1V	$\pm(1.2\% + 5 \text{ digit})$

Input Impedance: 10M Ω ;
Max. input impedance: 600V DC / 600V AC RMS
TrueRMS frequency sensitivity: 40Hz-1kHz

Resistance (Ω)

Range	Resolution	Accuracy
200 Ω / 400 Ω / 600 Ω	0.1 Ω	$\pm(1.0\% + 10 \text{ digit})$
2K Ω /4K Ω /6K Ω	0.001k Ω	
20k Ω / 40k Ω / 60k Ω	0.01k Ω	
200k Ω / 400k Ω / 600k Ω	0.1k Ω	
2M Ω /4M Ω /6M Ω	0.001M Ω	
20M Ω /40M Ω	0.01M Ω	$\pm(2.0\% + 10 \text{ digit})$

Overvoltage protection: 250V DC or 250V AC RMS

Diode and Continuity Test

Function	
	The approx. forward voltage drop of the diode will be displayed.
	The buzzer will sound when it is less than 30 Ω

Temperature (°C/F)

Range	-20°C ~ 1000°C	
Resolution	1°C	
Accuracy	-20°C ~ 0°C	$\pm(5\% + 4 \text{ digit})$
Accuracy	0°C ~ 400°C	$\pm(2\% + 3 \text{ digit})$
Accuracy	400°C ~ 1000°C	$\pm(3\% + 3 \text{ digit})$
Range	0°F ~ 1800°F	
Resolution	1°F	
Accuracy	-40°F ~ 50°F	$\pm(5\% + 4 \text{ digit})$
Accuracy	50°F ~ 750°F	$\pm(2\% + 3 \text{ digit})$
Accuracy	750°F ~ 1832°F	$\pm(3\% + 3 \text{ digit})$

Overvoltage protection: 250V DC or 250V AC RMS érték

Frequency and Duty Cycle

Range	Resolution	Accuracy
10Hz	0.01Hz	$\pm(0.5\% + 2 \text{ digit})$
100Hz	0.1Hz	
1kHz	0.001kHz	
10kHz	0.01kHz	
100kHz	0.1kHz	
1MHz	0.001MHz	
10MHz	0.01MHz	

Overvoltage protection: 250V DC vagy 250V AC RMS

Capacitance -II-

Range	Resolution	Accuracy
10nF	0.01nF	$\pm(4.0\% + 25 \text{ digit})$
100nF	0.1nF	
1 μ F	0.001 μ F	
10 μ F	0.01 μ F	
100 μ F	0.1 μ F	
1mF	1 μ F	$\pm(5.0\% + 25 \text{ digit})$
10mF	10 μ F	

Overvoltage protection: 250V DC or 250V AC RMS

TULAJDONSÁGOK

Kijelző:	LCD kijelző háttérvilágítással, maximális kijelzett érték: "9999"
Működési hőmérséklet:	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Működési páratartalom:	<80% RH
Tárolási hőmérséklet:	-10°C - 60°C (14°F - 122°F)
Tárolási páratartalom:	<70% RH
Mintavételezés:	2/mp
Mérésállás kiválasztás:	automatikus vagy kézi
Lakatfogó max. nyitás:	26 mm
Érintésvédelmi osztály:	Cat III 600V
Tápellátás:	3x AAA 1,5V elem
Méretek:	194 x 72 x 35 mm
Súly:	~230g (elemmel)
Túlfeszültség és túláramvédelem	
Automata kíkapcsolás	
Értéktartás funkció	

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK


Ez a segédlet tartalmazza a műszer helyes és biztonságos használatához szükséges tudnivalókat. Amennyiben nem követi a megfelelő utasításokat, az a műszer meghibásodásához vezethet.

Figyelmezetés!

Olvassa el figyelmesen a használati utasításban leírtakat, mielőtt használatba venné a készüléket.

Kövesse a biztonsági és használati instrukciókat, hogy biztosítsa a maximális személyi biztonságot a műszer használata alatt.

- Soha ne vizsgálja a megengedett maximum bemeneti értéket a méréseknel!
- Ne kísérjen meg méretét végezni tűzveszélyes, területeken, füst, pára, vagy por közelében.
- Ne használja a műszeret ha annak burkolata vagy az Ön keze vizes/nedves!
- Soha ne nyissa ki az elemtartót ha mérést végez!
- Mindig ellenőrizze a műszeret és a mérővezetékeket mérés előtt. Ha a műszeren vagy annak tartozékain bármilyen szerkezeti hibát észlel, pl. a vezetéküktörése, a készülékház megrepedése, ne használja azt.
- Ne forgassa a funkciókapcsolót addig, amíg bármilyen áramkörön csatlakoztatva a műszerhez.
- Ne használjon cseréalkatrészeket, és ne módosítsa a készülék áramköreit. A javítást, vagy hitelesítést végeztesse szakemberrel.
- Mindig kapcsolja ki a műszeret és csatlakoztassa le az áramkörről mielőtt elemet cserélne.
- Soha ne cserélje ki az elemet ha a műszer vagy az ön keze vizes/nedves.
- Mérésük előtt győződjön meg róla, hogy a megfelelő pozícióba állította a funkciókapcsolót.
- Ne tegye ki a műszeret erős napsugárzássnak, vagy nedves, poros környezeti hatásnak.
- Ha az elem szimbólumot látja a kijelzőn, kérjük cseréljen elemet, a merült elem hibás méréseket okozhat.



1 „,NCV” érzékelő/kábelvezető hegy

2. Lakatfogó

3. Lakatfogó egység munkalámpája (LED)

4., „NCV” funkció visszajelző LED

5. HOLD – adattartás gomb

6. Lakatfogó nyitó kar

7. Funkciójáltó forgókapcsoló

8. Kijelzőháttér világítás be/kikapcsol

9. LCD kijelző

10. Funkció gombok

– SEL – SELECT, funkciókon belüli mérési mód váltás

– RAN – RANGE, váltás manuális mérésállás módra

– HZ% – frekvencia vagy kitöltési tényezőre váltás

– REL – RELATIVE, relativ mérés mód

11. INPUT – mérő aljzat

12. COM – mérő aljzat

FUNKCIÓK**HOLD gomb**

Adatartás funkció. Röviden megnyomva az éppen mért értéket rögzíti a kijelzőn és memorizálja.

A második nyomásra visszatérhetünk a mérés módba.

RANGE gomb

Automata (alap) vagy manuális mérésállás kiválasztása. A RAN gomb megnyomásával lehet váltani automata vagy kézi mérésállás között. Nyomja meg a gombot egymást követően a különböző mérésállásokhoz. Hosszan nyomva visszatér automata mérésállásához a műszer.

SELECT gomb

A funkciójáltó forgókapcsoló helyzetén belüli üzemmódok között lehet választani a SEL gomb megnyomásával.

INPUT gomb

Háttérvilágítás és lakatfogó munkalámpa LED be/kikapcsolása. Árammérés funkcióján belül megnyomva be- vagy kikapcsolja a kijelző háttérvilágítását és a lakatfogó munkalámpát. A többi funkcióban belül megnyomva, csak a kijelző háttérvilágítását vezérli. 20mp után a világítás automatikusan kikapcsol.

MÉRÉS**Árammérés**

Állítsa a funkciókapcsolót a 600A, 400A vagy a 40A pozícióba, majd a SEL gomb megnyomásával válassza ki az áram típusát, DC – egyenáram, AC – váltóáram. Nyomja meg a lakatfogó nyitó gombot, hogy kinyíljon a beforgófa és fogja körbe a vezetéket.

Olvassa le a mért értéket.

Megjegyzés: Áram méréskor legyen a lakatfogó fej szorosan zárva, különben befolyásolhatja a mérés pontosságát.

VIGYÁZAT: Ügyeljen rá, hogy a műszerzsínórok ne legyenek csatlakoztatva a műszerhez amikor a lakatfogó mérést végez.

Feszültség mérés

Állítsa a funkciókapcsolót a V állásba majd a SEL gomb megnyomásával válassza ki a feszültség típust, DC – egyenfeszültség, AC – váltófeszültség. Csatlakoztassa a piros műszerzsínőr a INPUT aljzatba és a fekete műszerzsínőr a COM aljzatba. Csatlakoztassa a műszerzsínórok végeit a mérendő áramkör ellenállás kivezetéseihe.

Olvassa le a mért értéket.

FIGYELEM: A készüléken keletkező sérülés vagy elektromos áramütés elkerülése végett szüntesse meg a mérendő áramkör külös áramforrását, illetve süss ki a nagy teljesítményű kondenzátorokat!

Folytonosság, szakadás vizsgálata

Állítsa a funkciókapcsolót Ω pozícióba.

Nyomja meg a SEL gombot egyszer, a műszer szakadás vizsgálat funkcióra vált.

Csatlakoztassa a fekete műrőzsínőt a COM, a pirosat pedig az INPUT aljzatba.

Csatlakoztassa a műrőzsínórok másik végpontjait a tesztelt áramkörhöz. Ha a két pont között ellenállás kevesebb, mint 30Ω, a készülék sípoló hanggal jelzi azt.

Megjegyzés: a folytonossági teszt arra is jó, hogy megnézzük egy áramkör nyitott/zárt állapotát.

FIGYELEM: A készüléken keletkező sérülés vagy elektromos áramütés elkerülése végett szüntesse meg a mérendő áramkör külös áramforrását, illetve süss ki a nagy teljesítményű kondenzátorokat!

Díoda mérés

Állítsa a funkciókapcsolót Ω állásba Nyomja meg a SEL gombot kétszer, a műszer így a dióda mérés funkcióra vált. Csatlakoztassa a piros műszerzsínőt a INPUT aljzatba, és a fekete műszerzsínőt a COM aljzatba. Érintse a piros műrőzsínőt a dióda anódjához, a feketét pedig a katódjához. A kijelzőn a dióda nyitofeszültsége lesz olvasható. Ha a polaritás véletlenül felcserélte, akkor a kijelzőn az „OL” ikon jelenik meg.

FIGYELEM: A készüléken keletkező sérülés vagy elektromos áramütés elkerülése végett szüntesse meg a mérendő áramkör külös áramforrását, illetve süss ki a nagy teljesítményű kondenzátorokat!

Kapacitás mérés

Állítsa a funkciókapcsolót Ω állásba. Nyomja meg a SEL gombot háromszor, a műszer így kondenzátor-II-mérés funkcióra vált. Csatlakoztassa a fekete műrőzsínőt a COM, a pirosat pedig az INPUT aljzatba.

Csatlakoztassa a műrőzsínórok másik végét a mérendő kondenzátorhoz, majd olvassa le az értéket a kijelzőről.

FIGYELEM: A készüléken keletkező sérülés vagy elektromos áramütés elkerülése végett szüntesse meg a mérendő áramkör külös áramforrását, illetve süss ki a nagy teljesítményű

kondenzátorokat!

Megjegyzés: A készüléknek szüksége van néhány másodpercre ($200\mu\text{F}$ -nál kb. 30 mp) a stabil eredmény meghatározásához. A pontos eredmény meghatározásához $50\text{N}\text{F}$ alatt vonja ki a végeredményből a multiméter és a tesztzsínórok között létrejött megmaradó kapacitást.

Frekvencia és kitöltési tényező mérés

Állítsa a funkciókapcsolót a “Hz” módba.

Csatlakoztassa a fekete műrőzsínőt a COM, a pirosat pedig az INPUT aljzatba.

Csatlakoztassa a műrőzsínórok másik végét a mérendő (AC) feszültségről.

Alapból a kijelzőn a frekvencia érték látható, a kitöltési tényező méréséhez nyomja meg a SEL gombot egyszer.

Olvassa le a kijelzőről a kitöltési tényezőt, %-ban megadva.

Megjegyzés: Kisebb jelenlőtől függetlenül a kábeleket használni a pontos méréshez.

Hőmérséklet mérés

Állítsa a funkcióválasztót a $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ pozícióba!

Csatlakoztassa a K típusú mérőszondát a multiméterhez. A piros részét a INPUT aljzatba, a feketét pedig a COM aljzatba.

Nyomja meg a SEL gombot, hogy kiválassza a hőmérséklet mértekegységet ($^{\circ}\text{C}$ vagy $^{\circ}\text{F}$.)

Érintse a mérőszondát a mérendő tárgyhoz, vagy helyezze a mérendő környezetbe.

Olvassa le a hőmérsékletet a kijelzőről.

FIGYELEM: Az elektromos áramütés elkerülése végett a hőmérvő szondát soha ne helyezze elektromos környezetbe, illetve ne mérjen mikrohullámú sütőben. A mérendő felület égesi sérelmeket is okozhat ha magas a hőmérséklete, kérjük végezze körülükintézőn a mérést.

NCV (Non-Contact-Voltage) – Érintkezés nélküli feszültség keresés

Állítsa a funkcióválasztót NCV pozícióba. Közelítse a műszer legelejét (lakatfogó kábelvezető része) a tesztelendő vezetékre. Feszültséget jelenítetek a műszer szakaszos sípolással és a LED villogásával jelzi azt. Minél sűrűbb a jelzés, annál közelebb a feszültség alatt lévő vezeték.

Fáziskeresés funkció: csatlakoztassa a piros műszerzsínőt az INPUT aljzatba, majd érintse hozzá a műrőzsícsót vízsgálandó vezeték szigetellettévéhez. Fázis jelenlétékor a műszer szakaszos sípolással és a LED villogásával jelzi azt.

FIGYELEM: az érintkezési nélküli detektor jelzése nem minden esetben ad bázis érzékelést, mivel a műszer érzékenysége minden esetben függ a szigetelés vastagságától is. Ez az üzemmód csak váltófeszültség érzékelésére alkalmas.

Relatív mérés mód

Áram, feszültség, hőmérséklet és kapacitás mérés funkciókon belül alkalmazható mérési mód. Mérjen a műszerrel a fent említett módokon, majd mérés közben nyomja meg a REL gombot. Ezután megmérve egy másik áramkört a kettő közt a relatív mérési különbség lesz látható a kijelzőn. A REL gomb ismételt megnyomásával a műszer újra a 0 értékről mér.

MÉRÉSI SPECIFIKÁCIÓK:**AC áram (A)**

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
2A	0.001A	$\pm(2.5\%+10 \text{ digit})$
20A	0.01A	
200A	0.1A	
600A	1A	

TrueRMS frekvencia függés: 40Hz-1KHZ

DC áram (A)

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
40A/60A	0.01A	$\pm(2.5\% + 10 \text{ digit})$
400A/600A	0.1A	

DC feszültség (V)

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
200mV/ 400mV/ 600mV	0.1mV	$\pm(0.5\% + 3 \text{ digit})$
2V/4V/6V	0.001V	
20V/40V/60V	0.01V	
200V/ 400V/ 600V	0.1V	$\pm(0.8\% + 5 \text{ digit})$

Bemeneti impedancia: 10MΩ;
Max. bemeneti feszültség: 600V DC / 600V AC RMS

AC feszültség (V)

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
200mV/ 400mV/ 600mV	0.1mV	$\pm(0.8\% + 3 \text{ digit})$
2V/4V/6V	0.001V	
20V/40V/60V	0.01V	
200V/ 400V/ 600V	0.1V	$\pm(1.0\% + 5 \text{ digit})$
600V /1000V	1V	$\pm(1.2\% + 5 \text{ digit})$

Bemeneti impedancia: 10MΩ; Max. bemeneti feszültség: 600V DC / 600V AC RMS TrueRMS frekvencia függés: 40Hz-1kHz

Ellenállás (Ω)

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
200Ω/ 400Ω/ 600Ω	0.1Ω	$\pm(1.0\% + 10 \text{ digit})$
2KΩ/4kΩ/6kΩ	0.001kΩ	
20kΩ/ 40kΩ/ 60kΩ	0.01kΩ	$\pm(0.8\% + 5 \text{ digit})$
200kΩ/ 400kΩ/ 600kΩ	0.1kΩ	
2MΩ/4MΩ/6MΩ	0.001MΩ	
20MΩ/40MΩ	0.01MΩ	$\pm(2.0\% + 10 \text{ digit})$

Túlfeszültség védelem: 250V DC vagy 250V AC RMS

Dióda és folytonosság vizsgálat

Üzemmód	
	A kijelzőn a dióda nyitó irányú feszültsége jelenik meg
	Sípoló hang jelzi ha az ellenállás kisebb mint 30Ω

Hőmérséklet (°C/F)

Méréshatár	-20°C ~ 1000°C	
Felbontás	1°C	
Pontosság	-20°C ~ 0°C	$\pm(5\% + 4 \text{ digit})$
	$0^\circ\text{C} \sim 400^\circ\text{C}$	$\pm(2\% + 3 \text{ digit})$
	$400^\circ\text{C} \sim 1000^\circ\text{C}$	$\pm(3\% + 3 \text{ digit})$
Méréshatár	$0^\circ\text{F} \sim 1800^\circ\text{F}$	
Felbontás	1°F	
Pontosság	-40°F ~ 50°F	$\pm(5\% + 4 \text{ digit})$
	$50^\circ\text{F} \sim 750^\circ\text{F}$	$\pm(2\% + 3 \text{ digit})$
	$750^\circ\text{F} \sim 1832^\circ\text{F}$	$\pm(3\% + 3 \text{ digit})$

Túlfeszültség védelem: 250V DC vagy 250V AC RMS érték

Frekvencia

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
10Hz	0.01Hz	$\pm(0.5\% + 2 \text{ digit})$
100Hz	0.1Hz	
1kHz	0.001kHz	
10kHz	0.01kHz	
100kHz	0.1kHz	
1MHz	0.001MHz	
10MHz	0.01MHz	

Túlfeszültség védelem: 250V DC vagy 250V AC RMS

Kapacitás -II-

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
10nF	0.01nF	$\pm(4.0\% + 25 \text{ digit})$
100nF	0.1nF	
1μF	0.001μF	
10μF	0.01μF	
100μF	0.1μF	$\pm(4.0\% + 15 \text{ digit})$
1mF	1μF	
10mF	10μF	

Túlfeszültség védelem: 250V DC vagy 250V AC RMS

CARACTERISTICI

Afișaj: LCD cu iluminare de fundal, valoare max. în dicătă: "9999"

Temperatura de funcționare: 0°C - 40°C
(32°F - 104°F)

Umiditatea relativă admisă: <80% RH
Temperatura de depozitare: -10°C - 60°C
(14°F - 122°F)

Umiditatea relativă de depozitare: <70% RH

Frecvența de eșantionare: 2/mp

Selectare mod și domeniu de măsurare: automat sau manual

Deschidere maximă clampmetru: 26 mm

Clasa de protecție: Cat III 600V

Alimentare: Baterie: 3x AAA 1,5V

Dimensiuni: 194 x 72 x 35 mm

Masa: ~230g (cu baterie)

Protectie la supratensiune și supracurent

Decuplare automată

Funcție de menținere a valorii afișate

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ


Acest manual conține modul corect de utilizare al aparatului. Nerespectarea celor cuprinse în acest manual poate conduce la defectarea aparatului.

Atenție!

Înainte de prima utilizare a aparatului, citiți cu atenție cele cuprinse în acest manual.

Urmați întocmai instrucțiunile de siguranță și de utilizare, pt. securitatea personală maximă în timpul utilizării aparatului.

- Nu măsurăți nici o dată valorile maxime de intrare admise de domeniul de măsurare ales.
- Nu efectuați măsurări în mediu inflamabile, sau în mediu cu praf, vapozi, fum, etc.
- Nu utilizați aparatul dacă mâinile Dvs. sau carcasa aparatului sunt umede
- Nu deschideți locașul bateriei în timpul măsurătorilor
- Înainte de măsurare verificați integritatea carcasei aparatului și a cablurilor de măsurare. Dacă pe aparat sau pe accesoriole acestuia constatați orice fel de daune (ex. cabluri cu izolația defectă, carcăsa crăpată, etc.) în acest caz NU efectuați măsurări.
- Nu rotiți butonul de selectare al domeniilor atât timp cât aparatul este conectat la vreun circuit electric.
- Nu schimbați piese în aparat și nu modificați circuitele electrice ale acestuia. Reparați și etalonarea aparatului va fi executată în orice caz de către un specialist.
- Înainte de schimbarea bateriei, deconectați aparatul de la orice circuit electric.
- Nu schimbați bateria dacă mâinile Dvs. sau carcasa aparatului sunt umede.
- Înainte de măsurare convingeți-vă de poziția corectă a selectorului de domeniu de măsurare
- Nu expuneți aparatul la acțiunea directă a razelor solare și la medii umede sau cu praf.
- Dacă apare simbolul baterie pe afișaj, schimbați bateria. O baterie epuizată poate conduce la măsurări incorecte.



1. Senzor NCV / Ghid cablu
2. Clampmetru
3. Lampa de lucru al clampmetrului (LED)
4. LED marțor pt. funcția NCV
5. HOLD – menținere date pe afișaj
6. Levier de deschidere al clampmetrului
7. Butonul de selectare funcții/domenii de măsurare
8. Iluminare fundal/lampă de lucru (ON/OFF)
9. Afișaj LCD
10. Butoane funcții
 - SEL – SELECT, Schimbarea domeniului în cadrul funcției de măsurare alese
 - RAN – RANGE, Schimbare în modul de selectare manual
 - HZ/% - Comutare frecvență / factor de umplere
 - REL – RELATIVE, Mod de măsurare relativă
11. INPUT – Mufă de intrare
12. COM – Mufă de intrare

FUNCȚII**Butonul HOLD**

Funcție de stocare a valorii. Apăsat scurt, memorizează valoarea momentană pe afișaj.

La o apăsare nouă, se va revine la modul de afișare normal.

Butonul RANGE

Servește la alegerea dintre selectarea automată (implicită) sau manuală al domeniului de măsurare

Prin apăsarea consecutivă a butonului RAN se poate selecta modul automat sau manual. La apăsarea lungă aparatul va reveni la modul de selectare automat

Butonul SELECT

Cu ajutorul butonului SEL este posibilă schimbarea modului de lucru în cadrul unei funcții alese.

Butonul

Butonul On/Off de iluminare de fundal afișaj și lampă de lucru a clampmetrului. În cazul măsurării curentului, la apăsare va lumina lampa de lucru. În cazul altor moduri de măsurare, doar lumina de fundal va fi activată/dezactivată. Iluminarea de fundal se stinge automat după circa 20 sec. de iluminare

EFFECTUAREA MĂSURĂRILOR

Măsurarea Currentului

Setați comutatorul de selectare în poz. 600A, 400A sau 40A după care, cu butonul SEL alegeți tipul currentului DC – Current continuu, CA - Current alternativ

Apăsați levierul de deschidere a fâlcii clampmetrului și cuprindeți conductorul pe care urmează să îl măsurați

Citîți valoarea afișată

NOTĂ: La măsurarea currentului fâlcile clampmetrului trebuie să fie închise strâns, altfel se alterează precizia măsurării.

ATENȚIE! La măsurarea cu clampmetrul, cablurile de măsurare nu vor fi conectate la aparat

Măsurarea Tensiunii

Setați comutatorul de selectare în poz. V după care apăsați butonul SEL alegând tipul tensiunii.

CC – tensiune continuă, CA tensiune alternativă.

Conectați cablul de măsurare roșu la mușa INPUT și cel negru la mușa COM. Conectați capetele cablurilor de măsurare la circuitul de măsurat.

Citîți valoarea de pe afișaj.

Măsurarea Rezistenței

Setați comutatorul de selectare în poz. Ω.

Conectați cablul de măsurare roșu la mușa INPUT și cel negru la mușa COM. Conectați capetele cablurilor de măsurare la rezistența de măsurat. Citîți valoarea de pe afișaj.

ATENȚIE! Pt evitarea defectării aparatului sau al electrocutării, la măsurarea rezistenței deconectați alimentarea circuitului în care se află rezistența de măsurat, respectiv descărcați condensatoarele de mare capacitate din circuit

Măsurarea Continuității

Setați comutatorul de selectare în poz. Ω

Apăsați butonul SEL o dată și aparatul va comuta în funcția de testare a continuității → Conectați cablul de măsurare roșu la mușa INPUT și cel negru la mușa COM. Conectați capetele cablurilor de măsurare la circuitul de testat. Dacă rezistența circuitului este mai mică de 30 Ω, aparatul va emite un bip sonor. **NOTĂ:** Testul de continuitate servește și la indicarea stării de închis/deschis al circuitului.

ATENȚIE! Pt evitarea defectării aparatului sau al electrocutării, la măsurarea rezistenței deconectați alimentarea circuitului în care se află rezistența de măsurat, respectiv descărcați condensatoarele de mare capacitate din circuit.

Testarea diodelor

Setați comutatorul de selectare în poz. → Conectați cablul de măsurare roșu la mușa INPUT și cel negru la mușa COM. Conectați cablul roșu la anodul diodei și cel negru la catod. Pe afișaj va apărea tensiunea de deschidere a diodei. La schimbarea polarității, pe afișaj va apărea simbolul „OL”.

ATENȚIE! Pt evitarea defectării aparatului sau al electrocutării, la măsurarea rezistenței deconectați alimentarea circuitului în care se află rezistența de măsurat, respectiv descărcați condensatoarele de mare capacitate din circuit.

Măsurarea capacității

Setați butonul de selecțare a funcțiilor în poz. Ω. Apăsați butonul SEL de trei ori și aparatul va comuta pe modul -II- de măsurare a capacității. Contactați celălalt capăt al cablurilor de măsurare la condensatorul de măsurat și citiți valoarea capacității pe afișaj.

ATENȚIE! Pt evitarea defectării aparatului sau al electrocutării, la măsurarea rezistenței deconectați alimentarea circuitului în care se află rezistența de măsurat, respectiv descărcați condensatoarele de mare capacitate din circuit.

NOTĂ: Aparatul necesită un interval de timp pt. determinarea exactă a capacității (ex. la 200 μF sunt necesare cca. 30 de secunde). În cazul capacităților mai mici (sub 50nF) scădeți din rezultatul măsurării capacitatea reziduală a cablurilor de măsurare dintre condensator și aparat.

Măsurarea frecvenței și a factorului de umplere

Setați butonul de selectare a funcțiilor în poz. Hz.

Conectați cablul de măsurare roșu la mușa INPUT și cel negru la mușa COM.

Contactați celălalt capăt al cablurilor de măsurare la sursa de tensiune alternativă de măsurat.

Pe afișaj va apărea în mod implicit valoarea frecvenței. Valoarea factorului de umplere va fi indicată la o nouă apăsare a butonului SEL. Citîți valoare de pe afișaj (in %)

NOTĂ: în cazul semnalelor de valoare mai mică, se recomandă folosirea cablurilor ecranate.

Măsurarea temperaturii

Setați comutatorul de selectare în poz. °C/°F

Conectați sonda tip K la multimetrul. Conectați capătul roșu la mușa INPUT și cel negru la mușa COM. Apăsați butonul SEL pt. alegerea unității de măsură (°C sau °F).

Atingeți sonda la obiectul de măsurat, sau așezați-o în mediul de determinare a temperaturii. Citîți temperatura de pe afișaj.

ATENȚIE! Pt. evitarea electrocutării, nu așezați sonda în mediul electric, respectiv nu executați măsurători în cuptorul cu microonde. Suprafețele încinse pot cauza arsuri, ca atare acordați atenție sporită pt. evitarea acestora.

NCV (Non-Contact-Voltage) – Măsurarea tensiunii fără contact electric direct

Setați comutatorul de funcții în poz. NCV. Apropiați partea frontală a aparatului (capul clampmetrului) la conductorul de măsurat.

La prezența tensiuni în conductor, aparatul va emite un semnal sonor intermitent și LED-ul de control va lumeni intermitent de asemenea. Cu cât frecvența semnalelor este mai mare, cu atât conductorul sub tensiune se află mai apropiat de aparat. Funcția de căutare a fazelor: Conectați cablul roșu la mușa INPUT, după care atingeți vârful de măsurare al cablului la conductorul dezisolat pe care dorîți să îl testați. La prezența fazei, aparatul va emite un semnal sonor intermitent și LED-ul de control va lumeni intermitent de asemenea.

ATENȚIE! Detectorul de tensiune NCV nu asigură întotdeauna o indicație precisă, întrucât sensibilitatea aparatului este puternic influențată de grosimea izolației conductorului. Acest mod de detectare a tensiunii este aplicabil numai în cazul curentului alternativ CA.

Modul de măsurare relativă

Funcție accesibilă în modul de măsurare Current, Tensiune, temperatură și Capacitate.

Execuți măsurarea în una din modurile de mai sus, și în timpul măsurării apăsați butonul REL După asta – măsurând valori într-un alt circuit – pe afișaj va apărea diferența dintre cele două valori. Apăsând din nou butonul REL, instrumentul va reveni la valoarea 0

Curent CA (A~)

Domeniu de măsurare	Rezoluție	Precizie
2A	0.001A	±(2.5%+10 digit)
20A	0.01A	
200A	0.1A	
600A	1A	

TrueRMS Dependență de frecvență: 40Hz-1KHz

Curent continuu CC (A-)

Domeniu de măsurare	Rezoluție	Precizie
40A/60A	0.01A	±(2.5%+10 digit)
400A/600A	0.1A	

RO

Manual de utilizare

Tensiune CC (V \square)

Domeniu de măsurare	Rezoluție	Precizie
200mV/ 400mV/ 600mV	0.1mV	$\pm(0.5\% + 3 \text{ digit})$
2V/4V/6V	0.001V	$\pm(0.8\% + 5 \text{ digit})$
20V/40V/60V	0.01V	
200V/ 400V/ 600V	0.1V	

Impedanță de intrare: 10MΩ; Tensiune max. de intrare: 600V DC / 600V CA RMS

Tensiune CA (V \sim)

Domeniu de măsurare	Rezoluție	Precizie
200mV/ 400mV/ 600mV	0.1mV	$\pm(0.8\% + 3 \text{ digit})$
2V/4V/6V	0.001V	$\pm(1.0\% + 5 \text{ digit})$
20V/40V/60V	0.01V	
200V/ 400V/ 600V	0.1V	
600V / 1000V	1V	$\pm(1.2\% + 5 \text{ digit})$

Impedanță de intrare: 10MΩ; Tensiune max. de intrare: 600V DC / 600V CA RMS TrueRMS Dependență de frecvență: 40Hz-1kHz

Rezistență (Ω)

Domeniu de măsurare	Rezoluție	Precizie
200 Ω / 400 Ω / 600 Ω	0.1 Ω	$\pm(1.0\% + 10 \text{ digit})$
2K Ω /4K Ω /6K Ω	0.001k Ω	$\pm(0.8\% + 5 \text{ digit})$
20k Ω / 40k Ω / 60k Ω	0.01k Ω	
200k Ω / 400k Ω / 600k Ω	0.1k Ω	
2M Ω /4M Ω /6M Ω	0.001M Ω	
20M Ω /40M Ω	0.01M Ω	$\pm(2.0\% + 10 \text{ digit})$

Protecție la supratensiune: 250V CC sau 250V CA RMS

Test diodă și continuitate

Mod de lucru	
	Pe afișaj va apărea tensiunea de deschidere a diodei
	Se va emite un semnal sonor, dacă rezistența este mai mică de 30 Ω

Temperatură ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$)

Domeniu de măsurare	$-20^{\circ}\text{C} \sim 1000^{\circ}\text{C}$	
Rezoluție	1°C	
Precizie	$-20^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$	$\pm(5\% + 4 \text{ digit})$
Precizie	$0^{\circ}\text{C} \sim 400^{\circ}\text{C}$	$\pm(2\% + 3 \text{ digit})$
Domeniu de măsurare	$400^{\circ}\text{C} \sim 1000^{\circ}\text{C}$	
Rezoluție	$0^{\circ}\text{F} \sim 1800^{\circ}\text{F}$	
Precizie	$-40^{\circ}\text{F} \sim 50^{\circ}\text{F}$	$\pm(5\% + 4 \text{ digit})$
Precizie	$50^{\circ}\text{F} \sim 750^{\circ}\text{F}$	$\pm(2\% + 3 \text{ digit})$
Precizie	$750^{\circ}\text{F} \sim 1832^{\circ}\text{F}$	$\pm(3\% + 3 \text{ digit})$

Protecție la supratensiune: 250V CC sau 250V CA RMS

Frecvență

Domeniu de măsurare	Rezoluție	Precizie
10Hz	0.01Hz	$\pm(0.5\% + 2 \text{ digit})$
100Hz	0.1Hz	
1kHz	0.001kHz	
10kHz	0.01kHz	
100kHz	0.1kHz	
1MHz	0.001MHz	
10MHz	0.01MHz	

Protecție la supratensiune: 250V CC sau 250V CA RMS

Capacitate -II-

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
10nF	0.01nF	$\pm(4.0\% + 25 \text{ digit})$
100nF	0.1nF	$\pm(4.0\% + 15 \text{ digit})$
1 μF	0.001 μF	
10 μF	0.01 μF	
100 μF	0.1 μF	
1mF	1 μF	$\pm(5.0\% + 25 \text{ digit})$
10mF	10 μF	

Protecție la supratensiune: 250V CC sau 250V CA RMS

TECHNICKÉ ÚDAJE

Displej:	LCD displej s podsvietením, maximálna zobraziteľná hodnota: "9999"
Prevádzká teplota:	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Prevádzková vlhkosť:	<80% RH
Skladovacia teplota:	-10°C - 60°C (14°F - 122°F)
Skladovacia vlhkosť:	<70% RH
Rýchlosť merania:	2/mp
Výber meracieho rozsahu:	automatický alebo manuálny
Max. otvorenie klieštín:	26 mm
Trieda merania:	Cat III 600V
Napájanie:	3x AAA 1,5V batéria
Rozmery:	194 x 72 x 35 mm
Hmotnosť:	~230g (s batériou)
Prepäťová ochrana a prúdový chránič	
Automatické vypnutie	
Funkcia uloženia práve nameranej hodnoty (HOLD)	

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA


Tento návod obsahuje informácie potrebné pre správne a bezpečné zaobchádzanie s meracím prístrojom. V prípade nedodržania tu uvedených bezpečnostných pokynov môže dôjsť k poškodeniu meracieho prístroja.

Upozornenie!

Prečítajte si pozorne tento návod na použitie ešte pred prvým použitím meracieho prístroja.

Dabajte na pokyny týkajúce sa bezpečnosti a použitia meracieho prístroja preto, aby bola zabezpečená maximálna osobná bezpečnosť.

- Pri meraní nikdy neprekračujte maximálne vstupné meracie hodnoty!
- Nepokúsajte sa prevádzkať meranie v priestoroch, kde hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo v parnom, prašnom, zadymenom prostredí.
- Nedotýkajte sa meracieho prístroja ak máte vlhké / mokré ruky!
- Nikdy neotvárajte kryt baterky počas merania!
- Pred každým meraním skontrolujte stav meracích šnúr a prístroja. Ak nájdete na prístroji alebo príslušenstve akúkoľvek chybu, napr. poškodená izolácia, prasknutý kryt a pod., nepoužívajte ho.
- Neotáčajte prepínačom funkcií ak je merací prístroj pripojený na meraný obvod.
- Merací prístroj neopravujte, neupravujte a nezasahujte do jeho konštrukcie. Akékoľvek opravy a kalibráciu zverte do rúk odborníkom.
- Pred výmenou batérie odpojte všetky merané obvody a vypnite merací prístroj.
- Batérie meracieho prístroja nevymieňajte ak máte vlhké / mokré ruky.
- Pred každým meraním sa ubezpečte o tom, že je správne nastavená meracia funkcia.
- Merací prístroj nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, parnému alebo prašnému prostrediu.
- Ak sa na displeji zobrazí symbol , vymenrite napájacie batérie. Meranie s vybitými batériami vedie k chybám výsledkom merania.



- 1 „NCV“ senzor/zavádzací hrot
2. Klieštiny multimetra
3. Pracovné svetlo multimetra (LED)
4. „NCV“ – kontrolná LED
5. HOLD – funkcia uloženia nameranej hodnoty
6. Otváranie klieštín
7. Otočný prepínač funkcií
8. Tlačítko podsvietenia ON/OFF
9. LCD displej
10. Tlačítka funkcií
 - SEL – SELECT, zmena meracieho režimu
 - RAN – RANGE, prepnutie na manuálnu zmenu rozsahu
 - HZ/% – meranie frekvencie alebo stíedy (Duty-cycle)
 - REL – RELATIVE, relativný merací režim
11. INPUT – merací konektor
12. COM – spoločný merací konektor

FUNKCIE**HOLD tlačítko**

Funkcia uloženia nameraných údajov. Pri krátkom stlačení tlačítka sa zobrázi a uloží práve nameraná hodnota na displeji.

Pri druhom stlačení sa merací prístroj prepne späť do normálneho meracieho režimu.

RANGE tlačítko

Výber automatického (základný) alebo manuálneho meracieho rozsahu.

V ručnom režime stlácaním tlačítka RAN dochádza k prepínaniu medzi jednotlivými meracími rozsahmi. Návrat do automatického režimu prepínania meracieho rozsahu po dlhšom stlačení tlačítka.

SELECT tlačítko

V závislosti na polohe otočného prepínača funkcií dochádza stláčaním tlačítka SEL k prepínaniu medzi jednotlivými možnými funkciami.

INPUT tlačítko

Zapnutie/vypnutie podsvietenia. Po stlačení tlačítka sa zapne / vypne podsvietenie displeja.

Ak nedôjde k opäťovnému stlačeniu tlačítka, vypnutiu, tak po asi 20 s dôjde k automatickému vypnutiu podsvietenia.

MERANIE

Meranie prúdu

Nastavte otočný prepínač funkcií do polohy 600A, 400A alebo 40A, potom stlačením SEL tlačítka vyberte typ meraného napäťia DC – jednosmerné, AC – striedavé.

Stlačte tlačítko pre otvorenie kliešť meracieho prístroja tak, aby sa otvorili a úplne uzavreli okolo meraného vodiča. Na displeji odčítajte nameranú hodnotu.

Poznámka: Pri meraní prúdu musia byť klieštiny meracieho prístroja úplne uzavreté, v opačnom prípade to má výrazný vplyv na presnosť merania.

POZOR: Počas merania prúdu dbajte na to, aby v konektorech neboli pripojené žiadne meracie šnúry.

Meranie napäcia

Nastavte očinný prepínač funkcií do polohy V a potom pomocou tlačítka SEL vyberte typ meraného napäťia DC – jednosmerné, AC – striedavé. Pripojte meracie šnúry tak, že červenú vložíte do konektoru INPUT a čiernu do COM konektoru. Pripojte meracie šnúry k meranému okruhu alebo zdroju meraného napäťia. Z displeja odčítajte nameranú hodnotu.

Meranie odporu

Nastavte prepínač meracích funkcií do polohy Ω .

Pripojte meracie šnúry tak, že červenú vložíte do konektoru INPUT a čiernu do COM konektoru.

Pripojte meracie šnúry k meranému okruhu.

Z displeja odčítajte nameranú hodnotu.

POZOR: Pred meraním sa ubezpečte o tom, že meraný okruh nie je pod napätiom a že sú vybité všetky kondenzátory, v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a poškodenia meracieho prístroja!

Meranie kontinuity, skratu

Nastavte prepínač meracích funkcií do polohy Ω .

Pomocou tlačítka SEL, stlačte jeden krát, vyberte funkciu meranie kontinuity $\text{---}\text{---}$). Pripojte meracie šnúry tak, že červenú vložíte do konektoru INPUT a čiernu do COM konektoru.

Pripojte meracie šnúry k meranému okruhu. Ak je odpor medzi dvoma koncami menší ako 30Ω v takomto prípade meraci prístroj na to upozorní zvukovým signálom.

Poznámka: Meranie kontinuity / skratu slúži na kontrolu či je meraný okruh v otvorenom / uzavorenom stave.

POZOR: Pred meraním sa ubezpečte o tom, že meraný okruh nie je pod napätiom a že sú vybité všetky kondenzátory, v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a poškodenia meracieho prístroja!

Meranie diód

Nastavte prepínač meracích funkcií do polohy Ω . Pomocou tlačítka SEL, stlačte dva krátky, vyberte funkciu meranie diód .

Pripojte meracie šnúry tak, že červenú vložíte do konektoru INPUT a čiernu do COM konektoru. Pripojte červenú meriacu šnúru k anóde a čiernu ku katóde. Na displeji sa zobrazí otváracie napätie diódy. Ak ste náhodou prehodili polaritu na displeji sa objavi nápis „OL“.

POZOR: Pred meraním sa ubezpečte o tom, že meraný okruh nie je pod napätiom a že sú vybité všetky kondenzátory, v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a poškodenia meracieho prístroja!

Meranie kapacity

Nastavte prepínač meracích funkcií do polohy Ω . Pomocou tlačítka SEL, stlačte tri krátky, vyberte funkciu -ll- meranie kapacity.

Pripojte meracie šnúry tak, že červenú vložíte do konektoru INPUT a čiernu do COM konektoru.

Pripojte meracie šnúry k meranému kondenzátoru a z displeja odčítajte nameranú hodnotu.

POZOR: Pred meraním sa ubezpečte o tom, že meraný okruh nie je pod napätiom a že sú vybité všetky kondenzátory, v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a poškodenia meracieho prístroja!

Poznámka: Merací prístroj potrebuje niekoľko sekúnd (pri $200\mu\text{F}$ asi 30 s) pre zistenie presnej hodnoty. Pre zistenie presnej hodnoty merania je potrebné pri nameraných hodnotách pod 50nF odpočítať kapacitu, ktorá vznikla medzi meracími hrotmi a multimetrom.

Meranie frekvencie a striedy (činiteľa plnenia)

Nastavte prepínač meracích funkcií do polohy "Hz".

Pripojte meracie šnúry tak, že červenú vložíte do konektoru INPUT a čiernu do COM konektoru.

Pripojte meracie šnúry k meranému zdroju (AC) striedavého napäťia a z displeja odčítajte nameranú hodnotu.

Ak chcete meriať striedu (činiteľ plnenia – Duty-cycle) je potrebné stlačiť raz tlačítko SEL, v základnom nastavení meria merací prístroj frekvenciu.

Na displeji sa objavi strieda v %.

Poznámka: Pri slabom signále doporučujeme používať tieňené šnúry pre presnejšie meranie.

Meranie teploty

Nastavte prepínač meracích funkcií do polohy $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$.

Pripojte meracie sondu typu K k multimeteru. Tak, že červenú šnúru vložíte do konektoru INPUT a čiernu do COM konektoru. Pomocou tlačítka SEL vyberte jednotku, v ktorej chcete merať teplotu ($^{\circ}\text{C}$ alebo $^{\circ}\text{F}$).

Dotknite sa meracou sondou predmetu, ktorého teplotu chcete zmerať alebo ju umiestnite do prostredia, ktorého teplotu chcete zmerať.

Odčítajte nameranú hodnotu z displeja.

POZOR: Predchádzajte úzrom a meriacu sondu nikdy neuďalejte na miesto, ktoré je pod prúdom, a tak isto nevkladajte do mikrovlnnej rúry! Horúci meraný povrch môže spôsobiť závažné popáleniny, preto pri meraní postupujte s maximálnou opatrnosťou.

NCV (Non-Contact-Voltage) – Bezkontaktné vyhľadávanie napäťia

Nastavte otočný prepínač meracích funkcií do polohy NCV. Príbližte sa hornou časťou meracieho prístroja (špička klieštiny multimetera) k testovanému vodiču. Pri zistení napäťia bude merací prístroj prerušované pípať a kontrolná LED bude blikáť. Čím je signál častejší, tým je merací prístroj bližšie k vodiču pod napätiom.

Funkcia hľadania fáze: pripojte červenú meriacu šnúru do INPUT konektoru a potom sa ľahko dotknite odizolovaného konca vodiča. Pri zistení fáze bude merací prístroj prerušované pípať a kontrolná LED bude blikáť.

POZOR: pri bezkontaknej detekcii napäťia nemusí merací prístroj vždy spôsobivo signalizovať napätie, pretože citlivosť meracieho prístroja je závislá od hrúbky izolácie. Túto funkciu je možné použiť iba pre vyhľadávanie striedavého napäťia.

Relatívny merací režim

Tento merací režim je možné aplikovať pri meraní prúdu, napäťia, teploty a kapacity. Pri meraní týchto veličín po stlačení tlačítka REL bude uložená práve nameraná hodnota. Potom pri ďalšom meraní sa na displeji zobrazí iba relatívny rozdiel medzi práve nameranou a uloženou hodnotou. Po opäťovnom stlačení tlačítka REL bude merací prístroj opäť meriať od 0 hodnoty.

AC prúd (A~)

Merací rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
2A	0.001A	$\pm(2.5\% + 10 \text{ digit})$
20A	0.01A	
200A	0.1A	
600A	1A	

TrueRMS frekvenčná závislosť: 40Hz-1kHz

DC prúd (A- -)

Merací rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
40A/60A	0.01A	$\pm(2.5\% + 10 \text{ digit})$
400A/600A	0.1A	

DC napätie (V- -)

Merací rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
200mV/400mV/ 600mV	0.1mV	$\pm(0.5\% + 3 \text{ digit})$
2V/4V/6V	0.001V	
20V/40V/60V	0.01V	
200V/400V/ 600V	0.1V	

Vstupná impedancia: 10MΩ; Max. vstupné napätie: 600V DC / 600V AC RMS

AC napätie (V~)

Merací rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
200mV/400mV/ 600mV	0.1mV	$\pm(0.8\% + 3 \text{ digit})$
2V/4V/6V	0.001V	
20V/40V/60V	0.01V	
200V/400V/ 600V	0.1V	
600V /1000V	1V	$\pm(1.2\% + 5 \text{ digit})$

Vstupná impedancia: 10MΩ; Max. Vstupné napätie: 600V DC / 600V AC RMS TrueRMS frekvenčná závislosť: 40Hz-1kHz

Odpór (Ω)

Merací rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
200Ω/400Ω/ 600Ω	0.1Ω	$\pm(1.0\% + 10 \text{ digit})$
2kΩ/4kΩ/6kΩ	0.001kΩ	
20kΩ/40kΩ/ 60kΩ	0.01kΩ	
200kΩ/400kΩ/ 600kΩ	0.1kΩ	
2MΩ/4MΩ/6MΩ	0.001MΩ	
20MΩ/40MΩ	0.01MΩ	$\pm(2.0\% + 10 \text{ digit})$

Meranie diód a kontinuity

Režim	
	Na displeji sa zobrazí otváracie napätie diódy
	Zvukový signál signalizuje odpór menší ako 30Ω

Teplota (°C/°F)

Merací rozsah	$-20^\circ\text{C} \sim 1000^\circ\text{C}$	
Rozlíšenie	1°C	
Presnosť	$-20^\circ\text{C} \sim 0^\circ\text{C}$	$\pm(5\% + 4 \text{ digit})$
	$0^\circ\text{C} \sim 400^\circ\text{C}$	$\pm(2\% + 3 \text{ digit})$
	$400^\circ\text{C} \sim 1000^\circ\text{C}$	$\pm(3\% + 3 \text{ digit})$
Merací rozsah	$0^\circ\text{F} \sim 1800^\circ\text{F}$	
Rozlíšenie	1°F	
Presnosť	$-40^\circ\text{F} \sim 50^\circ\text{F}$	$\pm(5\% + 4 \text{ digit})$
	$50^\circ\text{F} \sim 750^\circ\text{F}$	$\pm(2\% + 3 \text{ digit})$
	$750^\circ\text{F} \sim 1832^\circ\text{F}$	$\pm(3\% + 3 \text{ digit})$

Prepäťová ochrana: 250V DC alebo 250V AC RMS

Frekvencia

Merací rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
10Hz	0.01Hz	$\pm(0.5\% + 2 \text{ digit})$
100Hz	0.1Hz	
1kHz	0.001kHz	
10kHz	0.01kHz	
100kHz	0.1kHz	
1MHz	0.001MHz	
10MHz	0.01MHz	

Prepäťová ochrana: 250V DC alebo 250V AC RMS

Kapacita -II-

Merací rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
10nF	0.01nF	$\pm(4.0\% + 25 \text{ digit})$
100nF	0.1nF	
1μF	0.001μF	
10μF	0.01μF	
100μF	0.1μF	
1mF	1μF	
10mF	10μF	$\pm(5.0\% + 25 \text{ digit})$

Prepäťová ochrana: 250V DC alebo 250V AC RMS